Specyfikacja sprzętu do sprzedaży

zał. do ogłoszenia SA.270.5.1.2021 z 27.08.2021

LP	Nazwa	Nr inwent. nr seryjny	Ilość	Jedn. m.	Data zakupu	Stopień zużycia	Opis stanu	Min. cena wywoławcza (netto/brutto)
1	Rejestrator PSION OMNII	491/1252 STBCUC4569 1401	1	Szt.	28.12.2012	100%	Rejestrator leśniczego- kolektor danych Psion Omnii XT15 – bez paska i rysika. Tył obudowy z białym napisem „1”, plamki czerwonej farby na obudowie. Obudowa z licznymi otarciami. Ekran porysowany, wypracowany. Bateria niesprawna – odłączona.	100 zł netto / 123 zł brutto
2		491/1253 STB02C4783 94C1	1	Szt.		100%	Rejestrator leśniczego- kolektor danych Psion Omnii XT15 – bez paska. Tył obudowy z białym napisem „02” nad portem baterii, naklejka gwarancyjna „TAKMA” oraz plomba gwarancyjna na klapie karty wifi, plamki czerwonej farby na obudowie. Brak śruby na pokrywie złącza SIM i SD. Obudowa z licznymi otarciami. Ekran porysowany, wypracowany. Bateria niesprawna – odłączona.	100 zł netto / 123 zł brutto
3		491/1254 STBCUC4569 1201	1	Szt.		100%	Rejestrator leśniczego- kolektor danych Psion Omnii XT15 – zamienni rysika. Tył obudowy z białym napisem „03”, plamki czerwonej farby na obudowie. Obudowa z licznymi otarciami zwłaszcza w części górnej. Pęknięcia gumowej obudowy w okolicach portu baterii. Ekran zafoliowany - poodciskany, wypracowany. Bateria niesprawna – odłączona.	100 zł netto / 123 zł brutto
4		491/1255 STB02C4786 96C1	1	Szt.		100%	Rejestrator leśniczego- kolektor danych Psion Omnii XT15. Tył obudowy z białym napisem „04 NIERZYM”. Obudowa z licznymi otarciami. Ekran	100 zł netto / 123 zł brutto

							porysowany, wypracowany. Bateria niesprawna – odłączona.	
5		491/1257 STBCUC4462 7101	1	Szt.		100%	Rejestrator leśniczego- kolektor danych Psion Omnii. Plamki czerwonej farby i korektora na obudowie. Obudowa z licznymi otarciami – pęknięcie gumowej obudowy w okolicy portu baterii. Brak śruby pokrywy złącz SIM i SD. Ekran porysowany, wypracowany. Bateria niesprawna – odłączona.	100 zł netto / 123 zł brutto
6		491/1256 STB02C4786 78C1	1	Szt.		100%	Rejestrator leśniczego- kolektor danych Psion Omnii. Tył obudowy, przód oraz boki z białym napisem „5”, na górze „Santocko”, plamki czerwonej farby na obudowie. Obudowa z licznymi otarciami. Ekran porysowany, wypracowany. Bateria niesprawna – odłączona.	100 zł netto / 123 zł brutto
7		491/1258 STBCUC4103 5601	1	Szt.		100%	Rejestrator leśniczego- kolektor danych Psion Omnii. Tył obudowy z białym napisem „/1258” „07” „Dzicz”, góra „491/1258”. Obudowa z licznymi otarciami, uszkodzenie panelu przy klawiszu „S”. Brak śruby do osłony złącz SIM i SD. Ekran porysowany, wypracowany. Bateria niesprawna – odłączona.	100 zł netto / 123 zł brutto
8		491/1259 STBCUC4569 2401	1	Szt.		100%	Rejestrator leśniczego- kolektor danych Psion Omnii. Plamki czerwonej farby na obudowie. Obudowa z licznymi otarciami. Brak śruby na osłonie złącz SIM i SD. Ekran porysowany, wypracowany. Bateria niesprawna – odłączona.	100 zł netto / 123 zł brutto
9		491/1260 STB02C4786 74C1	1	Szt.		100%	Rejestrator leśniczego- kolektor danych Psion Omnii XT15 – bez rysika. Tył obudowy z białym napisem „Zdroisk”, góra „09”. Obudowa z licznymi otarciami. Brak śruby osłony złącz SIM i SD. Pośniedziałe złącza stacji dokującej. Ekran	100 zł netto / 123 zł brutto

							porysowany, wypracowany. Bateria niesprawna – odłączona.	
10		491/1261 STB02C478788C1	1	Szt.		100%	Rejestrator leśniczego- kolektor danych Psion Omnii XT15 – zastępczy rysik. Obudowa z białym napisem „10” po prawej stronie i „Różanki” z góry, plamki czerwonej farby. Obudowa z licznymi otarciami. Ekran porysowany, wypracowany. Bateria niesprawna – odłączona.	100 zł netto / 123 zł brutto
11		491/1262 STBCUC45690001	1	Szt.		100%	Rejestrator leśniczego- kolektor danych Psion Omnii XT15. Obudowa z białym napisem „11” po prawej stronie i z tyłu. Obudowa z licznymi otarciami. Brak śruby osłony złącz SIM i SD. Ekran zafoliowany z wygnieceniami, wypracowany. Bateria niesprawna – odłączona.	100 zł netto / 123 zł brutto
12	Komputer Dell AiO 3030	491/1557 GY6RQ92	1	Szt.	13.04.2016	80%	Komputer typu AiO z ekranem 19”, procesorem i3-4160 i 8GB RAM – z licencją OEM Windows 10 – bez dysku twardego. Obudowa porysowana, ekran zużyty. Szacunkowa wartość – 300 zł brutto Wycofany z użytkowania po 5 latach pracy w SILP zgodnie z wytycznymi DGLP	244 zł netto / 300 zł brutto
13	Komputer Dell AiO 3030	491/1556 GY6MQ92	1	Szt.	13.04.2016	80%	Komputer typu AiO z ekranem 19”, procesorem i3-4160 i 8GB RAM – z licencją OEM Windows 10 – bez dysku twardego. Obudowa porysowana, ekran zużyty. Szacunkowa wartość – 300 zł brutto Wycofany z użytkowania po 5 latach pracy w SILP zgodnie z wytycznymi DGLP	244 zł netto / 300 zł brutto
14	Komputer Dell AiO 3030	491/1555 GY5SQ92	1	Szt.	13.04.2016	80%	Komputer typu AiO z ekranem 19”, procesorem i3-4160 i 8GB RAM – z licencją OEM Windows 10 – bez dysku twardego. Obudowa porysowana, ekran zużyty. Szacunkowa wartość – 300 zł brutto Wycofany z użytkowania po 5 latach pracy w SILP zgodnie z wytycznymi DGLP	244 zł netto / 300 zł brutto

15	Komputer Dell AiO 3030	491/1553 GY5MQ92	1	Szt.	13.04.2016	80%	Komputer typu AiO z ekranem 19”, procesorem i3-4160 i 8GB RAM – z licencją OEM Windows 10 – bez dysku twardego. Obudowa porysowana, ekran zużyty. Szacunkowa wartość – 300 zł brutto Wycofany z użytkowania po 5 latach pracy w SILP zgodnie z wytycznymi DGLP	244 zł netto / 300 zł brutto

Tomasz Kalembkiewicz

Elektronicznie podpisany przez Tomasz Kalembkiewicz
Data: 2021.08.31 10:18:13 +02'00'